



DATA INFOGRAPIS BANJIR KABUPATEN PULANG PISAU Tahun 2021

Data tanggal 08 – 24 November 2021



Cuaca Hari ini : Hujan Ringan
Suhu : 28° C

KECAMATAN KAHAYAN TENGAH

Desa	KK
Balukon	8
P. Barania	41
T. Sangalang	120

Mengungsi


Untuk warga yang berada di 3 (tiga) Desa yang sempat mengungsi akibat terdampak banjir beberapa waktu lalu kini sudah kembali ke tempat masing- masing.

Ket :

- Daerah Terdampak Banjir
- Daerah Tidak Terdampak
- Daerah Sudah Surut



KECAMATAN BANAMA TINGANG



Desa	KK
Tangkahen	88
Pahawan	82
Ramang	41
Hanua	80
Hurung	30

KECAMATAN JABIREN RAYA



Desa	KK
T. Taruna	236
T. Nusa	315
Pilang	405
Jabiren	300

Mengungsi

Desa	KK	Jiwa
T. Taruna	59	164
T. Nusa	17	41



TENDA PENGUNSI

2 1 Di Desa T. Sangalang
1 Di Desa T. Taruna

POS SIAGA

Pos Komando : **32** Org
Pos Lap Kec. Banama Tingang : **12** Org
Pos Lap Kec. Kahayan Tengah : **61** Org
Pos Lap Kec. Jabiren Raya : **45** Org

BANTUAN LOGISTIK Yang SUDAH DI SALURKAN

280 Paket Sembako

40.275,2 Kg Beras CBP

- Makanan Siap Saji 228 Pcs
- Lauk Pauk 228 Pcs
- Selimut 80 Buah
- Matras 60 Buah
- Masker 1000 Lembar

DATA TERDAMPAK BANJIR



KK : **1.981**



Jiwa : **7.881**



PEMUKIMAN : **902 Unit**



FASUM :

- FASKES : **6 Unit**
- FASDIK : **18 Unit**
- R. IBADAH : **12 Unit**



MENGUNSI : **76 KK, 205 Jiwa**



PERSONIL YG TERLIBAT : **150** Personil



PERALATAN YG DIKERAHKAN :

- TENDA PENGUNSI : 2 Unit
- PERAHU KARET : 4 Unit
- PERAHU DOLPHIN : 5 Unit
- KENDARAAN R4 : 5 Unit
- KENDARAAN R2 : 4 Unit
- DAPUR UMUM : 1 Unit
- AMBULANCE : 1 Unit
- MOBIL TANGKI AIR BERSIH : 1 Unit
- Wc Portable : 1 Unit

☐ Kondisi Wilayah Kec. Banama Tingang

1. Ketinggian Debit Air Sudah **Normal**
2. Aktivitas Warga yang terdampak sudah **Kembali normal**

☐ Kondisi Wilayah Kec. Kahayan Tengah

1. Ketinggian Debit Air Sudah **Surut** untuk hari ini ± 13 Cm.
2. Panjang Jln Trans Kalimantan yg masih terendam Sekitar ± 500 m.
3. Untuk lalu lintas akses jalan sudah dapat di lalui kendaraan Roda 4 dan Roda 2. Namun keadaan badan jalan lintas pasca banjir terdapat banyak lubang di kiri dan kanan badan jalan
4. Aktivitas Warga yang terdampak sudah **Kembali normal**

☐ Kondisi Wilayah Kec. Jabiren Raya

1. Ketinggian Debit Air terus **menurun** Hari ini $\pm 50 - 100$ Cm
2. Jalan Lintas Trans Kalimantan yg terendam dgn kedalaman ± 48 Cm dan Panjang ± 150 M.
3. Untuk warga di Desa Tanjung Taruna dan T. Nusa yang terdampak banjir masih berada di pengungsian di karenakan kondisi rumah warga yang terendam pasca banjir masih di bersihkan.