



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jln. H.Amur Pulang Pisau (Email) bpbd_pulangpisau@yahoo.com Kalimantan Tengah Kode Post 74811



LAPORAN HARIAN
TIM REAKSI CEPAT (TRC)

Hari : Kamis
Tanggal : 05 Mei 2022
Waktu : 21.00 WIB

I. INFORMASI CUACA SUMBER : [HTTP://STAMET.TJILIKRIWUT.BMKG.GO.ID](http://STAMET.TJILIKRIWUT.BMKG.GO.ID)


Kabupaten Pulang Pisau - Provinsi Kalimantan Tengah



II. KONDISI CUACA VISUAL DI WILAYAH KAB. PULANG PISAU :

- Pagi Hari : Cerah
- Siang Hari : Cerah
- Sore Hari : Cerah

III. PERINGATAN DINI



Peringatan Dini

Waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir/kilat dan angin kencang yang dapat terjadi di hampir seluruh wilayah Kalimantan Tengah.

Sumber Data : UPDATE Peringatan Dini Cuaca Kalimantan Kabupaten Pulang Pisau: Kahayan Tengah, Banama Tingang, Kahayan Hilir, Maliku, Sebangau Kuala. Masih berpotensi terjadi Hujan Sedang-Lebat yang dapat disertai Kilat/Petir dan Angin Kencang

IV. INFO KEJADIAN BENCANA DI KABUPATEN PULANG PISAU


A. KEJADIAN BENCANA :

- | | |
|---|---|
| 1. Banjir | : Jalan Tans Kalimantan Palangka Raya-Kuala Kurun Luapan Sungai Tiawu |
| 2. (Banjir Rob) | : Nihil |
| 3. Tanah Longsor | : Nihil |
| 4. Karhutla | : Nihil |
| 5. Cuaca Ekstrim (Puting Beliung/Petir) | : Nihil |
| 6. Kekeringan | : Nihil |

B. KEJADIAN NON BENCANA/MUSIBAH :

- | | |
|-----------------------------|---------|
| 1. Pohon Tumbang | : Nihil |
| 2. Orang Tenggelam | : Nihil |
| 3. Orang Hilang | : Nihil |
| 4. Korban Kecelakaan | : Nihil |
| 5. Rumah Terbakar | : Nihil |
| 6. Bangunan Ambruk / Runtuh | : Nihil |

V. INFO HOTSPOT : Nihil



VI. KEGIATAN :

- 1. Memantau info Hotspot melalui LAPAN, Informasi Cuaca/Peringatan Dini BMKG.
- 2. Menghimpun Informasi Bencana via Medsos, SMS, WA dan laporan masyarakat Dari
- 3. Pengecekan Peralatan dan Mobil Operasional.
- 4. Monitoring Lokasi Banjir di Kecamatan Kahayan Tengah Jalan Trans Palangka Raya-Kuala Kurun
 - Lokasi : Desa Penda Barani kec. Kahayan Tengah
 - Kondisi : Untuk lalu lintas berjalan dengan lancar dan aman.
 - Penyebab : tingginya curah hujan dilokasi mengakibatkan sungai Tiawu meluap sehingga jalan trans Kalimantan Palangka Raya Kuala Kurun tergenang di beberapa titik.
 - Waktu : banjir mulai dari tanggal 4 hari Rabu sampai sekarang
 - Himbauwan : Untuk pengguna jalan Roda 2 agar lebih berhati- hati megigat banyaknya lobang di area Banjir
 - Untuk lokasi yang tergenang 3 lokasi dimna titik yang terpanjang 70 M. dengan ketinggian 5-10 cm.
- 5. Anggota Stan by di kantor BPBD Pulang Pisau
- 6. Pembuatan Laporan

VII. DOKUMENTASI



VIII. PTUGAS PIKET

Catur Prasetyo
Agus Kurniawan
Stawan